

Раздел I. Информация о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
(Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24, абзац 5 пункта 19г раздела II)

Наименование объекта	Диспетчерское наименование	Класс напряжения, кВ	Потребители	Дата аварии	Время начала	Время окончания	Причина нарушения	По вине	Недоотпуск электроэнергии, кВт*час	Противоаварийные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Январь										
РП 10 кВ №149	149-09	10	ИП "Лукьянов А.А." ООО «РК-Нефтесервис» СГМУЭП "Горсвет"	25.01.2025	8:11	12:31	Воздействие на опору №44 автопогрузчиком сторонней организации	Постороннее воздействие	1863	Выполнен аварийно-восстановительный ремонт (замена вязок и поврежденных изоляторов на оп.44, 45)
РП 10 кВ №149	149-14	10	ООО "РК-Нефтесервис" ООО "ТД Русская забава" ООО "СГЭС" по 0,4 кВ от КТП №2	25.01.2025	8:11	12:31	Воздействие на опору №44 автопогрузчиком сторонней организации	Постороннее воздействие	332	Выполнен аварийно-восстановительный ремонт (замена вязок и поврежденных изоляторов на оп.44, 45)
Февраль										
ПС 35 кВ №29	29-06	6	ООО "Газпром Трансгаз Сургут" ПАО "Мегафон"	17.02.2025	14:12	22:31	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	54,00	Не требуются
Март										
ПС 35 кВ №236	236-16	6	ООО УК "Центр Менеджмент" Д.У. ЗПИФ недвижимости "СПС Югория"	01.03.2025	8:22	14:02	Попадание фольгированной ленты на провод на оп.№70	Постороннее воздействие	26	Не требуются
ПС 110 кВ №46	46-09	6	МУП "Сургутские районные электрические сети" МО Сургутский район	20.03.2025	11:37	14:55	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	2079	Не требуются
ПС 35 кВ №211	211-12	6	АЗС "Петролстар", автосервисный комплекс, магазин "Викинг", ЗАО "Стромком-Ойл", АЗС Лянторское АТП, ПСОК "Заречное", ИП Леонинко, Ханты Востокино, Полигон ТБО МУП СРЭС, ЛРЭС СУРЭС. Потерь нефти нет.	29.03.2025	1:18	1:42	Повреждение изоляторов ф.А, В на оп.№44	Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	475	Выполнена замена изоляторов
Апрель										
ПС 35 кВ №88	88-05	6	ООО "Ойлсервис"	20.04.2025	23:50	0:50	Повреждение крепления провода к изолятору на оп.№2/2 при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	5	Выполнена замена крепления провода
ПС 35 кВ №88	88-07	6	ИП Васяев Д.П.	20.04.2025	23:50	0:50	Повреждение крепления провода к изолятору на оп.№2/2 при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	50	Выполнена замена крепления провода
ПС 35 кВ №236	236-16	6	ООО УК "Центр Менеджмент" Д.У. ЗПИФ недвижимости "СПС Югория"	29.04.2025	10:10	11:40	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	6,9	Не требуются
ПС 35 кВ №298	298-23	10	ООО "Ойлсервис"	14.04.2025	15:15	21:39	Нарушение межфазной изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №34 при неблагоприятных явлениях погоды	Дефект монтажа	3,46	Выполнена замена концевой кабельной муфты
Май										
ПС 35 кВ №298	298-23	10	ООО "Ойлсервис"	30.05.2025	8:10	9:32	Нарушение изоляции фаз А, В на опоре №28 в результате воздействия птицы	Постороннее воздействие	11,2	Выполнен послеаварийный осмотр ВЛ 10 кВ
РП-10 кВ №152	Кольцо-10	10	ООО "СГЭС" ИП М.Е.Дубин Г.Епремян ИП Мансуров С.П. АО "НордЭнерджиСистемс" ООО "ТОПЛИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ" ООО "НефтеГазДеталь"	04.05.2025	20:13	22:04	Пробой изоляции между проводами ВЛ 10 кВ при неблагоприятных атмосферных воздействиях	Атмосферные воздействия	351,5	Не требуются
ПС 110 кВ №46	46-09	6	МУП "Сургутские районные электрические сети" МО Сургутский район	12.05.2025	14:30	16:06	Исчезновение напряжения по вине электроснабжающей организации	По вине электроснабжающей организации	512,0	Не требуются
ПС 110 кВ №46	46-13	6	МУП "Сургутские районные электрические сети" МО Сургутский район	14.05.2025	15:34	17:25	Не установлена	Не установлено	1332,0	Выполнен внеплановый осмотр электрооборудования
ПС 110 кВ №46	46-13	6	МУП "Сургутские районные электрические сети" МО Сургутский район	23.05.2025	23:34	7:05	Повреждение кабельной муфты 1КЛ-6 кВ при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	5414,4	Выполнена замена кабельной
Июнь										
ПС 35 кВ №72	72-16	6	Юшенко С.Н.	16.06.2025	12:38	14:03	Пробой изоляции между проводами ВЛ 6 кВ при неблагоприятных атмосферных воздействиях	Атмосферные воздействия	2,1	Не требуются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
БСВ-35 кВ Восточная-1, 2	Восточная-2	35	ООО Сургутские городские электрические сети	17.06.2025	1:54	6:17	Исчезновение напряжения по вине электроснабжающей организации	Атмосферные воздействия	10118	Не требуются
ПС 35 кВ №3	3-10	6	МУП СРЭС	17.06.2025	2:07	3:33	Пробой изоляции между проводами ВЛ 6 кВ при неблагоприятных атмосферных воздействиях	Атмосферные воздействия	35,8	Не требуются
РП-10 кВ №152	Кольцо-11	10	ООО "ЭЛЕК" ИП В.Г.Куличкин ИП Стратила Н.В. ООО "НОРД-ЛОГИСТИК"	29.06.2025	16:00	22:24	Повреждение кабельной муфты 1КЛ-10 кВ при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	1088	Выполнить замену кабельной муфты
Июль										
ПС 35 кВ №197	197-03	6	ПАО "Геотек Сейсморазведка"- "Тюменьнефтегеофизика"	01.07.2025	14:22	15:10	Пробой изоляции между проводами ВЛ 6 кВ при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	20,1	Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 6 кВ
ПС 35 кВ №72	72-16	6	Юшенко С.Н.	01.07.2025	16:16	16:59	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	0,6	Не требуются
ПС 35 кВ №197	197-04	6	АО "ГК "Северавтодор" филиал №3 (2 узла учета) ООО "Лачин"	03.07.2025	14:21	15:43	Пробой изоляции между проводами ВЛ 6 кВ при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	34,6	Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 6 кВ
ПС 110 кВ №46	46-13	6	МУП "Сургутские районные электрические сети" МО Сургутский район	03.07.2025	14:33	15:22	Пробой изоляции между проводами ВЛ 6 кВ при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	309,6	Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 6 кВ
ПС 35 кВ №36	36-03	6	АО Авиакомпания "Арго" ИП А.А.Ильясов	04.07.2025	17:34	17:52	Пробой изоляции между проводами ВЛ 6 кВ при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	4,9	Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 6 кВ
ПС 35 кВ №89	89-07	6	ИП Селедчик Е.А.	10.07.2025	5:18	5:51	Пробой изоляции между проводами ВЛ 6 кВ при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	0,4	Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 6 кВ
ПС 35 кВ №236	236-16	6	ООО УК "Центр Менеджмент" Д.У. ЗПИФ недвижимости "СПС Югория"	27.07.2025	5:38	6:36	Пробой изоляции между проводами ВЛ 6 кВ при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	2,5	Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 6 кВ
ЗРУ-6 кВ КНС-5	КНС-5-21	6	АО "Россети Тюмень"	03.07.2025	4:34	5:14	Воздействие птицы на провода ВЛ 6 кВ	Постороннее воздействие	316,2	Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 6 кВ, выявленные замечания устранить
Август										
ПС 35 кВ №197	197-04	6	АО "ГК "Северавтодор" филиал №3 (2 узла учета) ООО "Лачин"	03.08.2025	9:56	10:47	Пробой изоляции между проводами ВЛ 6 кВ при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	30,7	Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 6 кВ, выявленные замечания устранить
ПС 110 кВ №46	46-09	6	МУП "Сургутские районные электрические сети" МО Сургутский район	13.08.2025	17:35	21:01	Персоналом ЦБПО РНЭО после окончания работ по наладке устройств РЗА не выполнено восстановление уставок согласно карте уставок	Ошибочные действия	1532,9	1. Проверить уставки на соответствие карте селективности. 2. Предусмотреть в программах производства работ по техническому обслуживанию устройств РЗА и вторичных цепей проверку уставок на соответствие карте селективности совместно с персоналом заказчика. 3. Усилить контроль за приемом работ по техническому обслуживанию устройств РЗА и вторичных цепей.
ПС 35 кВ №197	197-05	6	ООО "Сибтрансперевозки"	13.08.2025	19:52	15:16	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	158,5	Не требуются
ПС 110 кВ №46	46-09	6	МУП "Сургутские районные электрические сети" МО Сургутский район	14.08.2025	3:05	3:52	Персоналом ЦБПО РНЭО после окончания работ по наладке устройств РЗА не выполнено восстановление уставок согласно карте уставок	По вине сторонних потребителей	349,6	1. Проверить уставки на соответствие карте селективности. 2. Предусмотреть в программах производства работ по техническому обслуживанию устройств РЗА и вторичных цепей проверку уставок на соответствие карте селективности совместно с персоналом заказчика. 3. Усилить контроль за приемом работ по техническому обслуживанию устройств РЗА и вторичных цепей.
ПС 35 кВ №197	197-05	6	ООО "Сибтрансперевозки"	19.08.2025	17:49	18:46	Повреждение изолятора на оп.53 ф.В	Атмосферные воздействия	7,8	Выполнена замена изолятора
ПС 35 кВ №140	140-18	6	УТЖУ ООО "Газпромпереработка"	20.08.2025	21:53	23:26	Пробой изоляции между проводами ВЛ 6 кВ на оп.№18 при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	209,4	Не требуются
ПС 110 кВ Элегаз	КНС-3-02	6	ООО "Газпромнефть-Центр" ПСОК "Брусничка"	26.08.2025	5:11	6:05	Повреждение изолятора ф.А на оп.№34	Атмосферные воздействия	94,0	Выполнена замена изолятора
ПС 35 кВ №197	197-04	6	АО "ГК "Северавтодор" филиал №3 (2 узла учета) ООО "Лачин"	28.08.2025	13:53	15:07	Пробой изоляции между проводами ВЛ 6 кВ при грозовых перенапряжениях	Атмосферные воздействия	44,5	Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 6 кВ, выявленные замечания устранить.
ПС 35 кВ №67-10	67-10	10	Базовая станция сотовой связи ПАО "Мегафон"	18.08.2025	8:37	21:25	Межфазное замыкание между фазами В, С КЛ 10 кВ под воздействием неблагоприятных погодных явлений в ходе длительной эксплуатации (срок службы более 30 лет).	Исчерпание ресурса	506,9	Выполнена замена КЛ 10 кВ
РП 10 кВ №152	Кольцо-10	10	ООО "СГЭС" ООО "АСС-АВТО" Г.Епремян ИП Мансуров С.П. АО "НордЭнерджиСистемс" ООО "ТОПЛИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"	15.08.2025	19:16	21:07	Пробой изоляции между проводами ВЛ 6 кВ при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	199,8	Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ, выявленные замечания устранить
Сентябрь										
ПС 35 кВ №197	197-04	6	АО "ГК "Северавтодор" филиал №3 (2 узла учета) ООО "Лачин"	07.09.2025	5:33	6:22	Не установлена	Не установлено	29,5	Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 6 кВ
ПС 35 кВ №197	197-03	6	ПАО "Геотек Сейсморазведка"- "Тюменьнефтегеофизика"	12.09.2025	19:39	23:12	Воздействие птицы на провода на оп.№5/2	Постороннее воздействие	85,9	Не требуются
Октябрь										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РП 10 кВ №152	Кольцо-11	10	ООО "ЭЛЕК", ИП В.Г.Куличкин, ИП Стратила Н.В., ООО "НОРД-ЛОГИСТИК", ИП Богданов Р.В., ИП Ханахмедов М.К., Курков А.В., ИП Нестеренко М.С., ООО "Вторчермет", Г.Ф.Попозогло, ИП И.К.Воронин., ООО "Сургутпромсервис", ИП О.В.Зайкова, ИП Ф.М.Гудков)	05.10.2025	5:15	11:35	Повреждение концевой кабельной муфты на оп.№17/1 ЛР-10	Отказ оборудования	671,0	Выполнить замену концевой кабельной муфты
ПС 35 кВ №104	104-21	6	ОАО "Сургутлес" ООО "СТК КапиталСтрой" ООО "Западно-Сибирская транспортная компания" ООО "РечФлот Сервис"	28.10.2025	11:51	13:24	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	38,6	Не требуются
Ноябрь										
ПС 110 кВ Элегаз	КНС-3-02	6	ООО "Газпромнефть-Центр" ПСОК "Брусничка"	08.11.2025	12:27	13:38	Нарушение допустимого изоляционного расстояния между проводами ВЛ 6 кВ при освобождении проводов от гололедно-изморозевых отложений	Атмосферные воздействия	224,2	Не требуются
ПС 35 кВ №66	66-04	6	ГФХ Берсенов А.Г. Елькин М.И. КФХ Чубин Б.С. А.И.Роговой ООО "ЭЛЕК"	13.11.2025	14:51	15:10	Пробой изоляции между ошиновкой 35 кВ в результате воздействия птицы	Постороннее воздействие	1,5	Не требуются
ПС 35 кВ №66	66-16	6	СУМН АО "Транснефть-Сибирь"	13.11.2025	14:51	15:10	Пробой изоляции между ошиновкой 35 кВ в результате воздействия птицы	Постороннее воздействие	0,1	Не требуются
Декабрь										
РП 10 кВ №152	Кольцо-11	10	ООО "ЭЛЕК", ИП В.Г.Куличкин, ИП Стратила Н.В., ООО "НОРД-ЛОГИСТИК", ИП Богданов Р.В., ИП Ханахмедов М.К., Курков А.В., ИП Нестеренко М.С., ООО "Вторчермет", Г.Ф.Попозогло, ИП И.К.Воронин., ООО "Сургутпромсервис", ИП О.В.Зайкова, ИП Ф.М.Гудков)	09.12.2025	13:30	16:15	Повреждение провода ф.С ВЛ 10 кВ неустановленной техникой	Постороннее воздействие	1650,0	Выполнить ремонт провода ВЛ 10 кВ
РП 10 кВ №152	Кольцо-10	10	ООО Нефтегаздеталь, ООО "АСС-АВТО", ИП Епремян, ООО "Топливное обеспечение", ИП Мансуров, ООО "Софтек", ООО"Техпромсервис", ООО"Дарис", ООО СГЭС.	19.12.2025	6:26	9:44	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	1815,0	Не требуются
ПС 35 кВ №67	67-20	10	ЗАО "Стройтранс", АО ГК "Северавтодор" филиал №3, ПГК "Электрон", АО "Тюменьэнерго" филиал Сургутские электрические сети	29.12.2025	8:10	10:21	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	204,4	Не требуются
Итого за отчётный год									32302,25	