

Сводные данные об аварийных отключениях сторонних потребителей в месяц по границам территориальных зон деятельности сетевой организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2014г.

Наименование объекта	Диспет- черское наименовани	Класс напряже- ния, кВ	Потребители	Дата аварии	Время начала	Время окончания	Причина нарушения	По вине	Недоотпуск электроэнергии, кВт*час	Противоаварийные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
январь										
ВЛ-10кВ	ф.Кольцо-10	10	АЗС "СТХ" ООО "АСС АВТО", ООО "Связьсервис" ООО "Софтек" ИП Мансуров С.П. ООО "СГЭС"	20.01.14.	9:54	16:07	Обрыв проводов ф.А,С в пролете оп.№8,9 техникой ООО "Белый" гос.№Н465ХЕ при вывозе снега на полигон (на балансе ООО "Белый")	Постороннее воздействие	710	Восстановлен провод фидер включен в работу
март										
ПС 35/6 кВ №172	ф.172-07	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	05.03.14.	14:58	15:05	Отключение привода СВ-6 на ПС 35/6 кВ №172 из-за поломки защелки (коромысла) привода, участвующей в зацепе выключателя во включенном положении	Износ материалов	3,6	1. Выполнен ремонт СВ-6 ПС 35/6 кВ №172 2. Выполнить капитальный ремонт КРУН-6 кВ ПС 35/6 кВ №172
ПС 35/6 кВ №172	ф.172-07	6	ОАО "Ростелеком" ХМФ Сургутский РУС						0,03	
апрель										
ВЛ-10кВ	ф.Кольцо-11	10	ИП Гудков Ф.М. ООО "НЕСТОР-Автодор" ЗАО "Биоком" ОАО "Запсибэлектросетстрой" ООО ТК "Акватрейд" Гр. Богданов	01.04.14.	7:20	13:32	Обрыв провода на проходном изоляторе ф.С КРУН-10кВ (на балансе ООО "Сибнефтепромстрой")	По вине сторонних организаций	4020	Отключен ЛР-10 на КРУН-10кВ, персонал ООО "Сибнефтепромстрой" выполнил ремонт КРУН-10кВ, фидер введен в работу.
ВЛ-6кВ	ф.197-18	6	Филиал ОАО «Интегра- Геофизика» - «Тюменнефтегеофизика»	01.04.14.	17:40	21:52	Повреждение КЛ-10кВ ф.197-18 оп.№5 отпайки на КТП-6/0,4кВ НКТ	Износ материалов	1596	Отключен ЛР-6 на КТП-6/0,4кВ НКТ ввод- 2, персонал НГДУ "Сургутнефть" выполнил замену КЛ- 6кВ, фидер включен в работу
ВЛ-6кВ	ф.73-16	6	ССПК №53 Озерное СОПК №51 Сосновый бор СТ Урожай №46 ОАО "ЭЛЕК" ОАО "Тюменьэнерго" ф.Сургутские электрические сети (ОАО ФСК ЕС МЭС)	08.04.14.	8:16	12:00 09.04.14.	Разрушение изолятора оп.№31 ВЛ-6кВ ф.73-16, схлест проводов вследствие грозового перенапряжения	Атмосферные воздействия	6440	Выполнена замена изолятора, фидер введен в работу

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-10	10	ИП Юлаев А.М. (бывшее ПО "Фёдоровское")	08.04.14.	13:20	АВР	Аварийное отключение 1С-35 на ПС 110/35/10 кВ "Югорская" (на балансе филиала ОАО "Тюменьэнерго" СурЭС)	По вине энергоснаб-жающей организации	0,01	-
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-10	10	ОАО "МегаФон"						0,01	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-01	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,1	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-09	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,2	
ПС 35/6 кВ №173	ф.173-12	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						1,0	
май										
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-16	10	Местная православная религиозная организация "Приход Храма Федора Стратилата"	02.05.14.	9:24	АПВ	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Имилор-В.Моховая-4" (на балансе и обслуживании филиала ОАО "Тюменьэнерго" СурЭС)	По вине энергоснаб-жающей организации	0	Произведен осмотр ВЛ-110 персоналом СурЭС
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-16	10	ООО "Сибирьтранссервис"						0,03	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-16	10	ИП Калетник В.М.						0,01	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-17	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,66	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-18	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,57	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-12	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,90	
ПС 35/6 кВ №215	ф.215-12	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,13	
ПС 35/10 кВ №298	ф.298-23	10	ООО "Ойлсервис"						0	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	Щит СН-0,4 кВ 2С-0,4 кВ	0,4	ЗАО "КОМСТАР-Регионы"						0	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.1-24	6	ООО "Запсибтрансгаз"						0,01	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.1-37	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,03	
ПС 35/6 кВ №90	ф.90-01	6	ММРО "Махалля"						0	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	ОАО "Ростелеком" ХМФ Сургутский РУС						0	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВЛ-10кВ	ф.Кольцо-11	10	ИП Гудков Ф.М. ООО "НЕСТОР-Автодор" ОАО "Запсибэлектросетейстрой" ООО ТК "Акватрейд" Гр. Богданов	13.05.14.	0:28	3:22	Попадание грозового разряда в провод отпайки ЗАО «Биоком» (на балансе ЗАО «Биоком»)	По вине сторонних организаций	1890	Отключен ЛР-10 отпайка на ЗАО «Биоком», персонал ЗАО «Биоком» выполнил устранение повреждения вызванного грозовым перенапряжением, фидер включен в работу
ПС 35/10 кВ №298	ф.298-23	10	ООО "Ойлсервис"	13.05.14.	7:03	8:00	Отключение 2С-10 ПС 35/10 кВ №298 из-за ложного срабатывания дуговой защиты сборных шин по причине неисправности устройства дуговой защиты «ОРИОН-ДЗ» ячейки №14 ПС 35/10 кВ №298.	Дефект монтажа, конструкции	5	1. Произведена замена устройства «ОРИОН-ДЗ» по гарантийному сроку. 2. Произведена внеочередная проверка дуговой защиты сборных шин 2С-6 ПС 35/10 кВ №298.
ПС 35/6 кВ №181	ф.181-12	6	ОАО "Мобильные телесистемы"	13.05.14.	17:01	20:55	Отключение 2С-10 ПС 35/6 кВ №181 вследствие АО ВЛ-35 кВ "К-39-1" из-за повреждения шлейфа ф.А	Износ	20	Выполнить ремонт шлейфов ф.А,В,С на опорах №3,5,13,19,20 ВЛ-35 кВ «К-39-2»
ВЛ-10кВ	ф.149-09	10	ООО "Нортлэнд"	28.05.14.	8:55	9:55	Повреждение кабельной муфты на ТП-1 УПНП и КРС (на балансе УПНП и КРС).	По вине сторонних организаций	1010	Отключен ЛР-10кВ на ТП-1. Персонал УПНП и КРС выполнил ремонт КЛ-10кВ, фидер введен в работу.
июнь										
ВЛ-6кВ	ф.КНС-3-02	6	ОАО "ГазпромнефтьТюмень"	06.06.14.	19:20	22:20	Вырубка деревьев неустановленными лицами в пролете оп.№1-2 отп. на ПСОК «Брусничка», на проводах фаз «А», «С» следы короткого замыкания (на балансе ПСОК Брусничка)	По вине сторонних организаций	170	После осмотра ВЛ-6кВ фидер включен в работу
ПС 35/6 кВ №172	ф.172-07	6	ОАО "Ростелеком" ХМФ Сургутский РУС	10.06.14.	11:30	12:50	Наезд неустановленного а/транспорта в пролете опор №64-65	Посторонние воздействия	0,0	Произведен осмотр ВЛ-6 кВ ф.172-06
ПС 35/6 кВ №172	ф.172-07	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	10.06.14.					0,33	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-19	10	ОАО "СургутНефтеАвтоматика"	23.06.14.	11:45	17:08	Повреждение кабельной муфты КЛ-10 кВ на опоре 1 ВЛ-10 кВ ф.67-19	Износ материалов	11	Выполнен ремонт КЛ-10 кВ на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.67-19
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-19	10	ООО "ПрофМонтажСтрой-С"						98	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-19	10	ООО "Скорпио"						222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-19	10	ООО "Скорпио"						222	ф.07-19
июль										
ВЛ-10кВ	ф.149-14	10	ОАО "Сургутстройтрест" ОАО Завод "Элкап"	04.07.14.	7:21	10:35	Повреждение КЛ-10кВ "ЛР-10 оп.47/2-КТП-10/0,4кВ УПНПиКРС" (КЛ-10кВ на балансе УПНПиКРС)	По вине сторонних организаций	2400	Отключен ЛР-10 на УПНПиКРС, фидер включен в работу
ВЛ-6кВ	ф.197-04	6	ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	07.07.14.	16:13	16:48	Падение дерева на провода в пролете оп.18-19, в результате повреждения дерева неустановленной техникой	Постороннее воздействие	120	Осмотр ВЛ-6кВ, фидер включен в работу
ВЛ-10кВ	ф.РП-5-2	10	ООО "СГЭС"	09.07.14.	1:46	11:35	Исчезновение напряжения на ф.РП-5-2 при АО 2С-10 на ПС "Сургут" (на балансе филиала ФСК МЭС Западной Сибири)	По вине энергоснаб- жающей организации	5500	Устранение дефекта, ввод 2С-10 на ПС "Сургут" в работу
ВЛ-6кВ	ф.46-13	6	БПТОиКО СГЭС МУП СРЭС	12.07.14.	17:25	18:27	Падение дерева на ВЛ-6кВ отпайка на СОК "Кедр" (на балансе СОК "Кедр")	По вине сторонних потребителей	400	Отключен отпаечный ЛР-6 на СОК "Кедр" фидер включен в работу
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	ОАО "Ростелеком" ХМФ Сургутский РУС	12.07.14.	19:22	20:13	Отключение 2С-10 ПС 35/6 кВ №138 вследствие грозового перенапряжения ВЛ-35 "Родниковая-2-2"	Атмосферные воздействия	0	1. Выполнен осмотр ВЛ. 2. Выполнена замена изолятора на опоре №21 ВЛ-35 кВ "Родниковая 2-2"
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						85	
ПС-6/35кВ №325	1С-35 2С-35	6	ООО "Ойлсервис" ИП Васяев Д.П. ООО "ГазпромТрансгазСургут" ОАО "Мегафон" ООО "СГЭС" ОАО "Межрегионэнергосбыт" через ОАО "Газпром Трансгаз Сургут" ССПК №53 "Озерное" СОПК №51 "Сосновый бор" СТ №46 "Урожай" ОАО "Элек" ГП "Югра-лесхоз"	12.07.14.	20:22	21:09	Отключение В-35 1Т на ПС- 110/35/6кВ "Элегаз" (на балансе филиала ОАО "Тюменьэнерго" СурЭС)	По вине энергоснаб- жающей организации	1000	Включение В-35 1Т на ПС-110/35/6кВ "Элегаз"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РУ-6кВ КНС-3	1С-6 2С-6	6	ИП "Загальского" Гр.Тейфтерева ООО "Газпром-Трансгаз-Сургут" ООО ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт СНТ "Кедровый бор" ПСОК "Витамин" ПСК "Рябинушка" ПСК "Ветеран" ПСОК "Автомобилист"	12.07.14.	20:32	20:49	Аварийное отключение ВЛ-110кВ "Сургут-Имилор-1" (на балансе филиала ОАО "Тюменьэнерго" СурЗС)	По вине энергоснабжающей организации	200	РПВ ВЛ-110кВ "Сургут-Имилор-1"
ВЛ-10кВ	ф.СНГ-1	10	ООО "Сигов"	14.07.14.	17:00	17:27	Повреждение ТН-10 на КРУН-10кВ (на балансе ИП "Ведерникова")	По вине сторонних организаций	87	Отключен ЛР-10 отпайка на ИП "Ведерникова", фидер включен в работу
РП-10кВ №149	1С-10	10	ООО "Нортлэнд"	23.07.14.	20:30	22:10	Исчезновение напряжения на ВЛ-10кВ ф.149-09 вследствие повреждения экскаватором вводной КЛ-10кВ РП-10кВ №149 (на балансе СГЭС).	По вине энергоснабжающей организации	800	Включен СВ-10 в РП-10кВ №149
август										
ВЛ-10кВ	ф.Кольцо-10	10	АЗС "СТХ" ООО "АСС АВТО", ООО "Связьсервис" ООО "Софтек" ИП Мансуров С.П. ООО "СГЭС"	03.08.14.	10:40	12:20	Повреждение КЛ-10кВ на ТП-669 (КЛ-10кВ на балансе ООО "СГЭС")	По вине сторонних организаций	285	Отключен ЛР-10, фидер включен в работу
сентябрь										
ВЛ-10кВ	ф.Кольцо-12	10	Филиал ОАО "ФСК ЕЭС"-МЭС Западной Сибири	04.09.14.	0:30	1:32	Схлест проводов на отпайке ОАО "Запсибэлектросетьстрой" (на балансе ОАО "Запсибэлектросетьстрой")	По вине сторонних организаций	300	Отключен ЛР-10 на отпайке ОАО "Запсибэлектросетьстрой", фидер включен в работу
ВЛ-10кВ	ф.СНГ-1	10	ООО "Сигов" ИП Ведерников И.В.	15.09.14.	2:35	4:49	Повреждение КЛ-10кВ ф.РП-9-15 в соединительной муфте	Износ материалов	240	Выполнен ремонт соединительной муфты, фидер включен в работу
октябрь										
ВЛ-10кВ	ф.Кольцо-11	10	ООО "НЕСТОР-Автодор" ЗАО "Биоком" ОАО "Запсибэлектросетьстрой" ООО ТК "Акватрейд" Гр. Богданов	01.10.14.	10:00	10:29	Схлест проводов вследствие наезда автотранспорта (частный) на опору ВЛ на отпайке "ИП Гудков" (на балансе ИП Гудков)	По вине сторонних потребителей	360	Осмотр ВЛ-10кВ, фидер включен в работу
ВЛ-10кВ	ф.РП-5-2	10	ЗАО "Автодорстрой" ГП "Северавтодор" №8 ЗАО "Карифлекс" ООО "Дорожно-строительный трест №1"	04.10.14.	9:22	13:00	Обрыв провода от проходного изолятора ф.А КРУН-10кВ СМФ №8 ГП «Северавтодор», в результате разрушения наконечника (на балансе ГП «Северавтодор»)	По вине сторонних потребителей	10045	Отключены ЛР-10 в сторону сторонних потребителей, фидер включен в работу

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВЛ-10кВ	ф.Трансгаз-13	10	ООО "СГЭС" ООО "Римера Сервис" ПК "Восход"	17.10.14.	14:32	15:59- включен ввод-3 (от ф.РП-5-1) 16:08- включен СВ-10 17:07 (включен ввод-4 от ф.РП-5-2)	Повреждение КМ КЛ-10кВ на оп.№12 (ф.Трансгаз-03 выведен в ремонт), исчезновения напряжения на РП-10кВ №6	Износ материалов	3760	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
ноябрь										
ВЛ-10кВ	ф.Кольцо-10	10	АЗС "СТХ" ООО "АСС АВТО", ООО "Связьсервис" ООО "Софтек" ИП Мансуров С.П. ООО "СГЭС"	06.11.14.	10:15	11:15	При выполнении землеройных работ персоналом ООО «СК ВОРТ» стрелой экскаватора (г/н 3326УВ86) задеты два нижних провода ВЛ-10кВ в пролете оп.№8-9	Постороннее воздействие	380	Направлено письмо в адрес ООО «СК ВОРТ» о принятие мер по недопущению подобных случаев и принятие мер к виновникам отключения
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-10	10	ОАО "МегаФон"	21.11.14.	15:12	15:25	Касание проводов ф.А,В в пролете опор №16-24 из-за ослабления вязки провода на изоляторе ф.В опоры №16 ВЛ- 10 кВ ф.67-10	Штормовой ветер	0,01	1. Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.67-10 2. Произведена замена вязок провода на опорах №16,24 ВЛ- 10 кВ ф.67-10 с перетяжкой провода.
декабрь										
ВЛ-10кВ	ф.149-09 ф.149-14	10	ООО "СГЭС" ООО "Нортлэнд" ЗАО "Зонд" СГМУП "Горсвет" ООО "СИТИ СЕРВИС" ОАО "Сургутстройтрест" ОАО Завод "Элкап" ООО ТД "Русская забава"	10.12.14.	11:22	13:46-ф.РП- 149-14 13:50-ф.РП- 149-09	Касание нижних проводов ВЛ- 10кВ при очистке территории ООО «Сургутстройцентр» и отгрузке накопившегося снега погрузчиком гос.№3162 УА 86	Постороннее воздействие	4660	Выполнен осмотр, ВЛ- 10кВ введены в работу. Направлено письмо в адрес ООО «Сургутстройцентр» о необходимости проведения расследования, принятия мер к виновникам инцидента
ВЛ-10кВ	ф.Кольцо-10	10	АЗС "СТХ" ООО "АСС АВТО", ООО "Связьсервис" ООО "Софтек" ИП Мансуров С.П.	20.12.14.	10:16	11:50	Повреждение КЛ-10 на КТП- 10/0,4кВ №669 (КЛ-10кВ на балансе ООО "СГЭС")	По вине сторонних организаций	580	Отключен ЛР-10 на КТП-10/0,4кВ №669, фидер включен в работу

[illegible]