

Сводные данные об аварийных отключениях сторонних потребителей ОАО "Сургутнефтегаз"  
за 2 квартал 2013 г.

Наименование объекта	Диспетчерское наименование	Потребители	Дата аварии	Время начала	Время окончания	Причина нарушения	По вине	Недоотпуск электроэнергии, кВт*час	Противоаварийные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВЛ-6кВ	ф.73-17	ОАО "Элек"	11.04.13.	13:25	17:25	АО, МТЗ. оп.1 отпайки на СОК "Ветеран-2" сбита спец техникой СМУ-3 СМТ-2	По вине сторонних организаций	2300	Отключены ЛР-6 на оп.№1, фидер включен в работу.
ВЛ-6кВ	ф.39-15	ДНТ "Восточное" ПСОК "Автомобилист-1" ОАО "Элек" (СОК "Интеграл", ДПК "Сургутское", "Бережок", ПСОК-5 "Транспортный строитель")	14.04.13.	17:57	21:30	АО, МТЗ. КЗ в яч.ТН-6кВ в КРУН-6кВ отпайки на СОК "Интеграл", "Сургутское", "Бережок", ВЛ-6кВ на балансе ООО "Элек"	По вине сторонних организаций	1575	Выведен в ремонт КРУН-6кВ и отключен ЛР-6 отпайки на СОК "Интеграл", "Сургутское", "Бережок"
ВЛ-10кВ	ф.Кольцо-10	ООО "СГЭС" ИП Мансуров С.П. ООО "СОФТЭК" ООО "АСС-АВТО"	19.04.13.	12:14	15:45	АО. Обрыв 2-х проводов погрузчиком Техпромсервис на отпайке тр.СНСС	По вине сторонних организаций	700	Восстановление провода, включение фидера в работу
ВЛ-10кВ	ф.Кольцо-12	ОАО "Запсибэлектро-сетстрой" ОАО "ФСК МЭС Западной Сибири"	19.04.13.	12:14	13:25	АО В-10 Ввод-2 РП-152 (СГЭС) при АО ВЛ-10кВ "Кольцо-10".	По вине энергоснабжающей организаций	500	Осмотр электрооборудования, В-10 Ввод-2 в РП-152 включен в работу
ВЛ-6кВ	ф.КНС-3-25	ИП "Загальского" Гр.Тэфтерева ООО "Газпром-Трансгаз-Сургут" ООО ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт СНТ "Кедровый бор" ПСОК "Витамин" ПСК "Рябинушка" ПСК "Ветеран" ПСОК "Автомобилист"	17.05.13.	11:03	18:19	АО, МТЗ. Повреждение провода в пролете оп.№66-67 неустановленной техникой	Постороннее воздействие	5040	Восстановление провода, включение фидера в работу
ВЛ-6кВ	ф.КНС-3-25	ИП "Загальского" Гр.Тэфтерева ООО "Газпром-Трансгаз-Сургут" ООО ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт СНТ "Кедровый бор" ПСОК "Витамин" ПСК "Рябинушка" ПСК "Ветеран" ПСОК "Автомобилист"	17.05.13.	15:14	17:30	АО, МТЗ, РПВ. В пролет оп.№75-№76 следы неустановленной техники, следы подгара на проводах	Постороннее воздействие	1440	Осмотр ВЛ-6кВ, включение фидера в работу

Наименование	Диспетчерское	Поставщик	Дата	Время	Время	Причина отключения	Причина	Недоотпуск электроэнергии,	Противоаварийные
ВЛ-6кВ	ф.287-06	ОХ "Еловое"	19.06.13	18:36	19:04	АО В-35 2Т ПС 110/35/6кВ "КНС-14" срыв привода В-35кВ	По вине сторонних организаций	1,4	Выполнена регулировка привода выключателя 35кВ согласно уставкам завода изготовителя
ВЛ-6кВ	ф.204-10	Гр.Тарасов	25.06.13	11:38	11:50	АО ВЛ-35кВ "Кустовая-16-1", "Кустовая-16-2" Гроза, АПВ успешное	Постороннее воздействие	0,47	Выполнен обход ВЛ-35кВ "Кустовая-16-1", "Кустовая-16-2". Заменен изолятор на опоре №10 ВЛ-35кВ "Кустовая-16-1"
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	24.05.13	17-31	17-31 (АПВ)	Перекрытие ЛР-35 Еловая-2 на ПС 35/6кВ №163 под воздействием дуги, возникшей при отключении ЛР-35 под нагрузкой - при производстве оперативных переключений персоналом УЭСХ НГДУ "Сургутнефть"	Ошибки персонала	0,225	1) Проведена внеплановая противоаварийная тренировка по переключениям в электроустановках на ПС 35/6кВ «СТ -7» 2) Оформлен приказ о наказании виновных лиц
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	ОАО "Ростелеком" ХМФ Сургутский РУС						0	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-21	Управление "Сургутнефтепромхим"	10.06.13	18-56	19-14	Повреждение КЛ-10 кВ в ТП 10/0,4 кВ №41 "ФДРСУ.	По вине сторонних организаций	5,1	Выполнен вывод в ремонт поврежденного участка с последующим включением ВЛ в работу.
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-21	ОАО "МегаФон"						1,07	
ПС 35/6 кВ №296	ф.297-06	ЗАО "СП "МеКаМиннефть"	14.06.13	03-15	03-15 (АПВ)	Перекрытие гирлянд изоляторов разноименных фаз на опоре №15 ВЛ-35 кВ "К-10-1,2" вследствие грозových перенапряжений	Атмосферные воздействия	0,01	Выполнен осмотр ВЛ-35 К-17-1,2 с составлением листа осмотра. Разработаны мероприятия по устранению дефектов
	ф.297-21	ЗАО "СП "МеКаМиннефть"	14.06.13	03-15 04-05	03-15 (АПВ) 04-05 (АПВ)			0,02	
ПС 35/6 кВ №172	ф.172-07	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	14.06.13	05-12	06-57	Перекрытие изоляции на опоре №47 ВЛ-6 кв ф.172-07 вследствие грозových перенапряжений	Атмосферные воздействия	519,7	Выполнен осмотр ВЛ-6 ф.172-07 с составлением листа осмотра. Разработаны мероприятия по устранению дефектов
ПС 35/6 кВ №172	ф.172-07	ОАО "Ростелеком" ХМФ Сургутский РУС						10,5	



Наименование	Диспетчерское	Поставщик	Дата	Время	Время	Причина отключения	Причина	Недоотпуск электроэнергии	Противоаварийные
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-09	ООО "ЗапСибНефтеГазМонтаж "	25.06.13	12-18	12-18 (АПВ)	Аварийное отключение ВЛ-35 "Еловая-1" (СЭН) влествие грозовых перенапряжений	Атмосферные воздействия	0,004	Выполнен осмотр ВЛ-35 "Еловая-1,2"
			25.06.13	12-47	12-47 (АВР)	Аварийное отключение ВЛ-35 "Элегаз-1" влествие перекрытия гирлянды изоляторов разных фаз на опоре №69 ВЛ-35 кВ "Родниковая 2-1" вслендствие грозовых перенапряжений	Атмосферные воздействия	0,004	Выполнен осмотр ВЛ-35 кВ "Родниковая -2-1,2" с составлением листа осмотра. Разработаны мероприятия по устранению дефектов
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	25.06.13	12-33	12-33 (АПВ)	Аварийное отключение ВЛ-35 "Еловая-2" (СН) влествие грозовых перенапряжений	Атмосферные воздействия	0,18	Выполнен осмотр ВЛ-35 "Еловая-1,2"
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	ОАО "Ростелеком" ХМФ Сургутский РУС						0	
ПС 35/6 кВ №240	ф.240-14	ООО "ТехноСтройПроект"						0,02	
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	ОАО "Межрегионэнергосбыт"	25.06.13	15-23	15-23 (АПВ)	Аварийное отключение ВЛ-35 "ДНС 2-1" влествие перекрытия гирлянды изоляторов разных фаз на опоре №69 ВЛ-35 кВ "Родниковая 2-1" вслествие грозовых перенапряжений	Атмосферные воздействия	0,003	Выполнен осмотр ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1" с составлением листа осмотра. Разработаны мероприятия по устранению дефектов
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	ООО "ГазпромТрансгаз- Сургут"						0,006	