

Сводные данные об аварийных отключениях сторонних потребителей ОАО "Сургутнефтегаз"  
за 4 квартал 2013 г.

Наименование объекта	Диспетчерское наименование	Потребители	Дата аварии	Время начала	Время окончания	Причина нарушения	По вине	Недоотпуск электроэнергии, кВт*час	Противоаварийные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПС 35/6 кВ №172	ф.172-07	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	09.10.2013	18-06	19-57	Срабатывание МТЗ на СВ-35 ПС 35/6 кВ №172 при посадке напряжения по ВЛ-35 кВ "К-17-2" и отказа реле времени	Износ материалов	957	Выполнить замену реле времени КТ-1, участвующего в схеме АВР-6 кВ ПС 35/6 кВ №172 с проверкой работоспособности схемы АВР-6 кВ.
ПС 35/6 кВ №172	ф.172-07	ОАО "Ростелеком" ХМФ Сургутский РУС						9	
ПС 35/6 кВ №189	ф.189-08	ООО «ЛесСтройРеконструкция»	12.10.2013	16-11	00-16	Ослабление вязок на оп.73 при сильном ветре привело к провесу провода в пролете оп.73-74 ВЛ-6 кВ ф.189-08 и схлесту с проводом разноименной фазы	Атмосферные воздействия	32	Выполнена перетяжка проводов ф.А,В,С в пролете опор №73 и №73 ВЛ-6 кВ ф.189-08.
ПС 35/6 кВ №172	ф.172-07	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	15.10.2013	14-52	АВР	Отключение 1Т, 1С-6 на ПС 35/6 кВ №172 от действия дуговой защиты	Износ материалов	0,95	Вывести цепи воздействия дуговой защиты в релейных шкафах В-6 1Т и В-35 1Т ПС 35/6 кВ №172.
ПС 35/6 кВ №172	ф.172-07	ОАО "Ростелеком" ХМФ Сургутский РУС						9	
ПС 35/6 кВ №189	ф.189-08	ООО «ЛесСтройРеконструкция»	17.11.2013	06-18	11-51	Вследствие подпила дерева произошло его падение на провода ф.А,В,С ВЛ-6 кВ ф.189-08 в пролете опор №115-116	Посторонние воздействия	22	Выполнено снятие поваленного дерева в пролете опор №115-116 ВЛ-6 кВ ф.189-08
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-03	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	04.12.2013	15-59	16-25	ВЛ-10кВ на балансе МУП СРЭС пос.Федоровский (наезд а/тр на оп.3/35 отпайки на ТП-39)	По вине сторонней организации	459	-
ВЛ-6кВ	ф.КНС-3-02	ПСОК "Брусничка" ОАО "Газпромнефть Тюмень"	10.10.2013	7:20	21:30	АО, МТЗ-2 ст. Падение недействующей опоры ВЛ-6кВ (при попытке кражи) на провода ВЛ-6кВ ф."КНС-3-02" и обрыв провода в пролёте оп.18-19-20	Постороннее воздействие	910	Восстановлен провод, фидер включен в работу
ВЛ-10кВ	ф.Черный-мыс-11	ООО "СпецРемСервис" ГСК №53 ООО "Строймехзапчасть"	17.10.2013	15:05	16:43	АО, МТЗ-2 ст. Наклон опоры №1 отпайки на ГСК-53	По вине сторонней организации	280	Отключен ЛР-10 на ГСК-53, фидер включен в работу

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВЛ-6кВ	ф.КНС-3-25	ИП "Загальского" Гр.Тэфтерева ООО "Газпром-Трансгаз-Сургут" ООО ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт СНТ "Кедровый бор" ПСОК "Витамин" ПСК "Рябинушка" ПСК "Ветеран" ПСОК "Автомобилист"	18.10.2013	19:20	21:37	АО, МТЗ-2 ст. Отгорел спуск от ЛР-6 до КТП ПСОК "Витамин"	По вине сторонней организации	1517	Отключен ЛР-6 на ПСОК "Витамин", фидер включен в работу
ВЛ-6кВ	ф.29-14	ООО "Газпром-Трансгаз-Сургут" ОАО "Мегафон"	20.10.2013	10:29	17:30	АО, ТО, нуАПВ. Повреждение изоляторов на ВЛ-6кВ отпайке на ООО "Газпром-Трансгаз-Сургут"	По вине сторонней организации	1400	Замена изоляторов, фидер включен в работу
РП-10кВ №152	2С-10	ИП Мансуров С.П. ООО "СОФТЭК" ООО "АСС-АВТО" ОАО "Запсибэлктросетьстрой" ОАО "ФСК МЭС Западной Сибири"	13.12.2013	15:33	15:55	Исчезновение напряжение на 2С-10, АО ф.Зеленая-42	По вине ООО "СГЭС"	231	Осмотр оборудования, включен СВ-10 в РП-10кВ №152, подано напряжение на 2С-10