

Раздел I. Информация о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
(Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24, абзац 5 пункта 19г раздела II)

Наименование объекта	Диспетчерское наименование	Класс напряжения, кВ	Потребители	Дата аварии	Время начала	Время окончания	Причина нарушения	По вине	Недоотпуск электроэнергии, кВт*час	Противоаварийные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Январь										
ПС 220 кВ Сургут	РП-5-2	10	АО "ГК Северавтодор" СМФ №3 АО "Автодорстрой" ООО "Дорожно-Строительный трест №1" СУМН АО "Транснефть-Сибирь"	09.01.22.	13:28	16:42	Неисправность ВЛБ 10 кВ.	Отказ оборудования	1574,63	Проработать вопрос закупки поврежденного оборудования и его замены.
ПС 35 кВ №211	211-02	6	МУП СРЭС МО СР ЛРЭС, ФЛ Кузуб С.Г., ООО «Ветераны боевых действий», ЗАО "Питер", КТПН-6/0,4кВ Блок-Бокс ЗАО «Стройком-Ойл», АЗС ООО «СибирьАвтоТранс», магазин «Горячие закуски», магазин «Сибирь», кафе «Добрыня».	11.01.22.	13:40	14:25	Воздействия птицы на провода опоры №16/13.	Постороннее воздействие	225	1. Выполнить замену изолятора. 2. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-6 кВ.
ПС 35 кВ №163	163-04	6	КФХ А.А.Герусов ГП "Югралесхоз" КФК А.И.Горелов	27.01.22.	13:47	16:45	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя.	По вине сторонних потребителей	151,17	Выполнить замену изолятора.
Февраль										
ПС 35 кВ №104	104-21	6	ООО "Западно-Сибирская транспортная компания" ООО "РечФлот Сервис"	20.02.22.	9:47	12:42	Воздействие на провод ф."С" в пролете оп.№24-25 спец.техникой сторонней организации.	Постороннее воздействие	72,05	1. Выполнить ремонт провода. 2. Направить письмо в адрес сторонней организации о проведение внепланового инструктажа персоналу, осуществляющему руководство и непосредственное выполнение работ в охранных зонах действующих линий электропередачи, в объеме требований безопасности при производстве работ в охранных зонах линий электропередачи.
ПС 110 кВ Зелёная	Кольцо-12	10	ИП Шлакович А.В. ПАО "ФСК ЕЭС" - Центральное ПМЭС	24.02.22.	3:20	7:00	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя.	По вине сторонних потребителей	245,69	Выполнить ремонт КЛ-10 кВ.
ПС 35 кВ №211	211-02	6	МУП СРЭС МО СР ЛРЭС, ФЛ Кузуб С.Г., ООО «Ветераны боевых действий», ЗАО "Питер", КТПН-6/0,4кВ Блок-Бокс ЗАО «Стройком-Ойл», АЗС ООО «СибирьАвтоТранс», магазин «Горячие закуски», магазин «Сибирь», кафе «Добрыня».	25.02.22.	10:09	10:40	Падение дерева на провода опоры №31.	Постороннее воздействие	155,1	1. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-6 кВ. 2. Выполнить расчистку поросли ВЛ-6 кВ ф.211-02 в районе опоры №31.
Март										
ПС 110 кВ Зелёная	Кольцо-12	10	ИП Шлакович А.В. ПАО "ФСК ЕЭС" - Центральное ПМС	02.03.22.	2:15	3:26	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя.	По вине сторонних потребителей	41,14	Выполнить ремонт ЛР-10 кВ.
ПС 35 кВ №211	2Т	6	ФЛ Кузуб С.Г, ООО «Ветераны боевых действий», ЗАО "Питер", ООО «ДСТ», ЗАО «Стройком-Ойл», Ханты «Востокино», АЗС ООО «Сибирь АвтоТранс», магазин «Горячие закуски», магазин «Сибирь», КТПН ЛРЭС АО Россети Тюмень», МУП "СРЭС" МО Сургутский район КТП №9, АЗС «АТП Лянторское», ООО «Кавирт» ЛТД, ПСОК «Заречное», «Автосервисный комплекс» ИП Идилов, АЗС «КомплектНефть», «Пилорама» ИП Леоненко, Полигон ТБО МУП СРЭС, Торговый павильон «Автозапчасти», Магазин «Викинг», ГП «Северавтодор» Ф№3, «Сибнефтетранссервис», ООО «Вторчермет»	14.03.22.	15:05	15:20	Воздействие птицы на высоковольтные ввода силового трансформатора.	Постороннее воздействие	950	Выполнить осмотр 2Т ПС 35 кВ №211.
ПС 110 кВ Зелёная	Кольцо-12	10	ИП Шлакович А.В. ПАО "ФСК ЕЭС" - Центральное ПМЭС	24.03.22.	10:24	13:32	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя.	По вине сторонних потребителей	128,77	Выполнить замену изолятора.
ПС 35 кВ №104	104-21	6	ООО "Западно-Сибирская транспортная компания" ООО "РечФлот Сервис"	25.03.22.	7:27	14:00	Повреждение изолятора на опоре №26 при неблагоприятных явлениях погоды.	Атмосферные воздействия	163,75	Выполнить замену изолятора.
ПС 110 кВ Северная	РП-149-14	10	ООО "РК-Нефтесервис" ООО "ТД Русская забава"	31.03.22.	8:04	9:33	Исчезновение напряжения по вине электроснабжающей организации.	По вине электроснабжающей организации	357,40	Выполнить ремонт ВЛ-10 кВ.
Апрель										
РУ-6 кВ КНС-3	КНС-3-02	6	ООО "Газпромнефть-Центр" ПСОК "Брусничка"	05.04.22.	3:47	18:34	Повреждение изолятора на опоре №35, 41 при неблагоприятных явлениях погоды.	Атмосферные воздействия	1995,3	Выполнить замену изолятора.
ПС 35 кВ №211	ф.211-12	6	АЗС "Петролстар", автосервисный комплекс, магазин "Викинг", ЗАО "Стромком-Ойл", АЗС Лянторское АТП, ПСОК "Заречное", ИП Леонинко, Ханты Востокино, Полигон ТБО МУП СРЭС, ЛРЭС СУРЭС, Столовая №132, транспортная база ЛДРСУ, СУХТП	05.04.22.	02:15	02:40	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя.	Постороннее воздействие	250,2	Выполнить верховой осмотр ВЛ-6 кВ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПС 35 кВ №67	ф.67-01	10	1.КТПН 10/0,4 кВ №22 МУП СРЭС МО Сургутский район	13.04.22.	6:33	12:03	Нарушение электрической изоляции в разделке КЛ 10 кВ на опоре №23.	Отказ оборудования	1870	Выполнить ремонт концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ.
ПС 35 кВ №211	ф.211-12	6	АЗС "Петролстар", автосервисный комплекс, магазин "Викинг", ЗАО "Стромком-Ойл", АЗС Лянторское АТП, ПСОК "Заречное", ИП Леонинко, Ханты Востокино, Полигон ТБО МУП СРЭС, ЛРЭС СУРЭС, Столовая №132, транспортная база ЛДРСУ, СУХТП	28.04.22.	15:21	17:03	Повреждение изолятора при неблагоприятных явлениях погоды.	Атмосферные воздействия	2833,9	Выполнить замену изолятора.
Май										
ПС 35 кВ №72	72-16	6	Юшенко Сергей Николаевич	06.05.22.	18:31	21:57	Повреждение крепления провода при неблагоприятных явлениях погоды.	Атмосферные воздействия	3,433	Выполнить замену крепления провода.
ПС 110 кВ Зелёная	Кольцо-10	10	ООО "СГЭС" (2 точки) ООО "АСС-АВТО" Г.Епремян ИП Мансуров С.П. АО "НордЭнерджиСистемс" ООО "ТОПЛИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"	06.05.22.	19:21	9:05	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя.	По вине сторонних потребителей	1730,358	Выполнить замену изоляторов.
ПС 35 кВ №88	88-15	6	ИП Васяев Д.П.	06.05.22.	20:11	2:44	Повреждение крепления провода при неблагоприятных явлениях погоды.	Атмосферные воздействия	582,95	Выполнить замену крепления провода.
УПГ АГРС	КРУН-1 ВЛ-6 ф.УР-7	6	ДНТ Речник; ООО "Ревитал"; КФХ "И.И.Павлюк"	06.05.22.	18:24	15:15	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя.	По вине сторонних потребителей	15012	1. Выполнить замену изолятора. 2. Выполнить ремонт ВЛ-6 кВ.
РУ-6 кВ КНС-3	КНС-3-02	6	ООО "Газпромнефть-Центр" ПСОК "Брусничка"	07.05.22.	0:42	1:59	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя.	По вине сторонних потребителей	257,883	Выполнить замену изоляторов.
ПС 35 кВ №29	29-06	6	ООО "Газпром Трансгаз Сургут" ПАО "Мегафон"	22.05.22.	12:38	16:59	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя.	По вине сторонних потребителей	19,14	Выполнить замену изолятора.
РУ-6 кВ КНС-3	КНС-3-02	6	ООО "Газпромнефть-Центр" ПСОК "Брусничка"	23.05.22.	0:24	1:08	Повреждение крепления провода при неблагоприятных явлениях погоды.	Атмосферные воздействия	52,78	Выполнить замену крепления провода.
Июнь										
ПС 220 кВ Сургут	РП-5-1	10	ООО "НГ-Энерго" АО "ГК Северавтодор" СМФ №3 (2 точки)	18.06.22.	5:08	19:06	Нарушение изоляции кабельной муфты на опоре №10.	Отказ оборудования	2011,25	Выполнить ремонт кабельной муфты КЛ 10 кВ.
ПС 220 кВ Сургут	РП-5-2	10	АО "ГК Северавтодор" СМФ №3 АО "Автодорстрой" ООО "Дорожно-Строительный трест №1" СУМН АО "Транснефть-Сибирь"	19.06.22.	7:20	10:06	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя.	По вине сторонних потребителей	1261,75	Выполнить ремонт кабельной муфты КЛ 10 кВ.
ПС 110 кВ Зелёная	Кольцо-11	10	ООО ТЛК "Север" ИП "Кондратьева И.И." ИП "Куличкин В.Г." ООО "ЭЛЕК"	24.06.22.	9:56	16:50	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя.	По вине сторонних потребителей	828	1. Выполнить ремонт кабельной муфты КЛ 10 кВ. 2. Выпонить замену ОПН, проходных изоляторов. 3. Выполнить ремонт КЛ 10 кВ.
ПС 110 кВ Зелёная	Кольцо-12	10	ИП Шлакович А.В. ПАО "ФСК ЕЭС" - Центральное ПМЭС	26.06.22.	17:29	0:54	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя.	По вине сторонних потребителей	485,81	Выполнить ремонт провода ВЛ-10 кВ.
Июль										
ПС 35 кВ №72	72-16	6	Юшенко Сергей Николаевич	01.07.22.	16:43	17:35	Воздействие птицы на провода опоры №3/7.	Постороннее воздействие	1,134	Выполнить верховой осмотр ВЛ-6 кВ.
ПС 35 кВ №197	197-04	6	АО "ГК "Северавтодор" филиал №3 ООО "Лачин"	14.07.22.	6:07	10:16	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя.	По вине сторонних потребителей	63,781	Выполнить замену изолятора.
ПС 35 кВ №197	197-04	6	АО "ГК "Северавтодор" филиал №3 ООО "Лачин"	15.07.22.	7:27	10:28	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя.	По вине сторонних потребителей	46,368	Выполнить замену изолятора.
ПС 35 кВ №197	197-04	5	АО "ГК "Северавтодор" филиал №3 ООО "Лачин"	22.07.22.	15:11	16:34	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя.	По вине сторонних потребителей	21,255	Выполнить замену изолятора.
ПС 35 кВ №67	ф.67-01	10	1. КТПН 10 кВ №22 (МУП "Сургутские районные электрические сети" МО Сургутский район)	09.07.22.	18:25	20:30	Нарушения межфазной изоляции кабельной муфты на опоре №23.	Отказ оборудования	708,22	Выполнить ремонт кабельной муфты КЛ 10 кВ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПС 35 кВ №67	ф.67-20	10	1. КТПН 10/0,4 кВ ГК "Электрон" 2. КТПН 10/0,4 кВ "КТПН-1"; База ФРЭС, АО "Тюменьэнерго" филиал Сургутские электрические сети 3. КТПН 10/0,4 кВ АО ГК "Северавтодор" филиал №3 4. КТПН-10/0,4кВ ЗАО "Стройтранс"	26.07.22.	7:32	9:21	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя.	По вине сторонних потребителей	145,36	Выполнить ремонт кабельной муфты КП 10 кВ.
ПС 35 кВ №67	ф.67-21	10	1. КТПН-10/0,4кВ ООО "СТС-Авто" 2. КТП-10/0,4кВ №6 ПАО "МегаФон"	26.07.22.	7:32	9:00	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя.	Постороннее воздействие	39,61	1. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ. 2. Выполнить расчистку поросли ВЛ-10 кВ ф.67-21 в пролете опор №42-43.
Август										
ПС 110 кВ №46	46-13	6	МУП Сургутские районные электрические сети	06.08.22.	17:39	18:10	Воздействие грозовых перенапряжений на изоляцию ВЛ.	Атмосферные воздействия	176,297	Выполнить замену изоляторов.
ПС 110 кВ №46	46-09	6	МУП Сургутские районные электрические сети	06.08.22.	17:39	18:11	Нарушение электрической изодяции в результате грозового перенапряжения.	Атмосферные воздействия	261,17	Выполнить инженерный осмотр ВЛ-6 кВ.
ПС 220 кВ Сургут	РП-5-2	10	АО "ГК Северавтодор" СМФ №3 АО "Автодорстрой" ООО "Дорожно-Строительный трест №1" СУМН АО "Транснефть-Сибирь"	12.08.22.	16:18	18:24	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя.	По вине сторонних потребителей	1402,155	Выполнить ремонт провода ВЛ-10 кВ.
ПС 220 кВ Сургут	РП-5-1	10	ООО "НГ-Энерго" АО "ГК Северавтодор" СМФ №3 (2 точки)	13.08.22.	14:29	14:50	Воздействие грозовых перенапряжений на изоляцию ВЛ.	Атмосферные воздействия	33,844	1. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ. 2. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ.
Сентябрь										
Октябрь										
ПС 220 кВ Сургут	РП-5-2	10	АО "ГК Северавтодор" СМФ №3 АО "Автодорстрой" ООО "Дорожно-Строительный трест №1" СУМН АО "Транснефть-Сибирь"	04.10.22.	11:16	14:46	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя.	По вине сторонних потребителей	2184	Выполнить ремонт кабельной муфты КП 10 кВ.
Ноябрь										
УПГ АГРС	ВЛ-6кВ ф. УКЗН-6 В-6кВ КРУПЭ	6	КТПН-6/0,4кВ Ф/Х Павлюк	10.11.22.	20:00	15:58	Несанкционированный проезд экскаватора сторонней организации под проводами ВЛ.	Постороннее воздействие	40,00	1. Сторонней организации запретить проведения строительных работ в охранной зоне ВЛ без оформления разрешающих документов владельца ВЛ. 2. Выполнить ремонт поврежденного оборудования ВЛ 6 кВ.
ПС 35 кВ №197	197-05	6	ООО "Сибтрансперевозки"	12.11.22.	22:19	22:10 13.11.22.	Повреждение изоляторов на опоре №48.	Отказ оборудования	381,6	Выполнить замену изоляторов.
ПС 35 кВ №292	292-07	6	ООО СК "ЮВиС"	13.11.22.	11:50	13:20	Повреждение изолятора на опоре №2/4.	Отказ оборудования	7,5	Выполнить замену изолятора.
ПС 110 кВ №46	46-09	6	МУП Сургутские районные электрические сети	16.11.22.	19:05	22:25	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя.	По вине сторонних потребителей	1566,5	Выполнить ремонт поврежденного оборудования.
ПС 110 кВ №46	46-09	6	МУП Сургутские районные электрические сети	18.11.22.	13:45	15:45	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя.	По вине сторонних потребителей	940	Выполнить ремонт поврежденного оборудования.
ПС 110 кВ Элегаз	КНС-3-25	6	ООО "Газпром Трансгаз Сургут" АО "НордЭнерджиСистемс" АО "ЮТЭК-Региональные сети" ООО "Прима"	19.11.22.	14:40	15:50	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя.	По вине сторонних потребителей	2464,7	Выполнить ремонт шлейфа ВЛ-6 кВ.
ПС 35 кВ №172	ф.172-07	6	1. д.Русскинская (ЛР 6 кВ №185 на опоре №91 ВЛ 6 кВ ф.172-07 в сторону потребителя нормальной отключен); 2. КТПН 6 кВ «КПП ГАИ» поз.1; 3. КТПН 6 кВ «Ростелеком» поз.1;	24.11.22.	10:47	15:05	Воздействие птицы на токоведущие части КТПН 6 кВ.	Постороннее воздействие	9	Выполнить ревизию проходных изоляторов КТПН 6 кВ.
Декабрь										
Итого за отчётный год									43751,96	