

**Сведения об инцидентах
на нефтепромыслах по ОАО "Сургутнефтегаз" за 2016 год**

№ п/п	Дата инцидента	Место инцидента	Причины инцидента, последствия	Площадь загрязнения земель и водных объектов (га), тип местности	Принятые меры по ликвидации последствий инцидента	Административные расследования по установлению вины (штрафы, иски)
1	12.01.2016 в 19:15	Район куста №99 Рогожниковского месторождения (инцидент на нефтегазопроводе т.вр.15б – т.вр.2а)	коррозия, разлив нефтесодержащей жидкости	0.2490 суходол	1. Локализация участка разлива нефти. 2. Откачка нефтесодержащей жидкости, сбор и вывоз загрязнённого снега. 3. Рекультивация участка в бесснежный период. По окончании рекультивации уполномоченным государственным органом проведено освидетельствование участка и исключение из Реестра загрязнённых нефтью, нефтепродуктами, подтоварной водой, территорий и водных объектов. Затраты на проведение работ по ликвидации последствий загрязнения составили 567,6 тыс.руб	1. Управлением Ростехнадзора Северо-Уральского управления и Природнадзором Югры установлено отсутствие вины в действиях ОАО "Сургутнефтегаз". 2. Постановление о привлечении к административной ответственности Управления Росприроднадзора по ХМАО-Югре отменено Решением Суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в связи с недоказанностью обстоятельств и отсутствием вины ОАО "Сургутнефтегаз".
2	30.03.2016 в 07:45	Район куста №169 Мурьяунское месторождения "Нефтепровод от ДНС-1 Турынского м/р до точки врезки 1 ДНС-3 Нижнесортымского м/р"	разморозка тупикового участка выведенного из эксплуатации трубопровода, разлив остатков промывочной жидкости на снежный покров.	0 снежный покров	1. Сбор и вывоз загрязнённого снега. 2. Проведено обследование участка в бесснежный период, по результатам которого установлено отсутствие необходимости проведения рекультивационных работ, так как загрязнение почвы не произошло. Уполномоченным государственным органом проведено освидетельствование участка и исключение из Реестра загрязнённых нефтью, нефтепродуктами, подтоварной водой, территорий и водных объектов.	Управлением Природнадзора Югры установлено отсутствие вины в действиях ОАО "Сургутнефтегаз".
3	16.04.2016 в 12:45	16 км от г.Лянтора в сторону г.Сургута Газопровод «ЛКСП – СГРЭС»	строительный брак, взрыв на газопроводе с последующим возгаранием сухойстойной древесины	0 болото	Произведена зачистка территории от сухойстойной обгоревшей древесины. Затраты на ликвидацию последствий взгарания и сумма страховых выплат пострадавшим составили 936,685 тыс.руб.	1. Управлением Росприроднадзора по ХМАО-Югре и Природнадзором Югры установлено отсутствие вины в действиях ОАО "Сургутнефтегаз". 2. Постановление о привлечении к административной ответственности Природнадзора Югры отменено Решением Суда Ханты-Мансийского автономного округа Югры в связи с недоказанностью обстоятельств и отсутствием вины ОАО "Сургутнефтегаз". 3. Претензии о возмещении вреда отозваны Природнадзором Югры в связи с отсутствием вины ОАО "Сургутнефтегаз"

№ п/п	Дата инцидента	Место инцидента	Причины инцидента, последствия	Площадь загрязнения земель и водных объектов (га), тип местности	Принятые меры по ликвидации последствий инцидента	Административные расследования по установлению вины (штрафы, иски)
4	29.04.2016 в 07:30	Район куста №137 Рогожниковского месторождения (Нефтегазопровод т.вр.-т.вр. к.137 д.159*6 L - 1475 м; инв.№ 12102209)	коррозия, разлив нефте содержащей жидкости	0.1900 суходол	1. Локализация участка разлива нефти. 2. Откачка нефтесодержащей жидкости, сбор и вывоз загрязнённого грунта. 3. Рекультивация участка. По окончании рекультивации уполномоченным государственным органом проведено освидетельствование участка и исключение из Реестра загрязнённых нефтью, нефтепродуктами, подтоварной водой, территорий и водных объектов. Затраты на проведение работ по ликвидации последствий загрязнения составили 4 261,05 тыс.руб.	Проведено обследование участка Природнадзором Югры по результатам которого в действиях ОАО "Сургутнефтегаз" вина не установлена
5	06.05.2016 в 19:30	Район КНС №5 Федоровского месторождения (НЕФТЕПРОВОД ДНС-16-ДНС-3)	несанкционированное вскрытие фланцевой заглушки (хищения нефти), разлив нефте содержащей жидкости	0.0729 суходол, ручей	1. Локализация участка разлива нефти. 2. Откачка нефтесодержащей жидкости с водной поверхности. 3. Рекультивация участка. По окончании рекультивации земель и очистки водного объекта уполномоченным государственным органом проведено освидетельствование участка и исключение из Реестра загрязнённых нефтью, нефтепродуктами, подтоварной водой, территорий и водных объектов. Затраты на проведение работ по ликвидации последствий загрязнения составили 9 771,57 тыс.руб.	1. ОАО "Сургутнефтегаз" признан виновным Природнадзором Югры. Оплачен штраф 101 000 руб. 2. Предъявленное Природнадзором Югры исковое требование о возмещении вреда лесам на сумму 2 861 662 руб., на основании судебных решений оплачено ОАО "Сургутнефтегаз".
6	11.05.2016 в 19:45	Загрязнение озера без названия в границах, города Лянтор, в результате несанкционированного слива отработанного масла неустановленным лицом	Несанкционированный слив отработанного масла неустановленным лицом	0 береговая линия озера, озеро	В соответствии с требованиями плана ЛАРН ОАО "Сургутнефтегаз" передано сообщение о разливе нефти (нефтепродуктов). Объекты ОАО "Сургутнефтегаз" в указанном районе отсутствуют. По обращению главы администрации городского поселения Лянтор С.А.Махины, об оказании помощи, ОАО "Сургутнефтегаз" выполнено: 1. Локализация участка разлива боновыми заграждениями на водной поверхности. 2. Откачка нефтесодержащей жидкости с водной поверхности, зачистка береговой линии. 3. Рекультивация участка.	В отношении ОАО "Сургутнефтегаз" административное расследование не проводилось

№ п/п	Дата инцидента	Место инцидента	Причины инцидента, последствия	Площадь загрязнения земель и водных объектов (га), тип местности	Принятые меры по ликвидации последствий инцидента	Административные расследования по установлению вины (штрафы, иски)
7	13.05.2016 в 03:42	ДНС-3 Быстринского месторождения (Трубопровод технологический ПР.гр.№1 – вход в сепараторы, д.720*10, L - 585 м; инв.№ 12016687)	коррозия, разлив нефти на промышленную площадку	0 промышленная площадка	1. Откачка нефти, сбор и вывоз загрязнённого грунта с территории промышленной площадки. 2. Завоз чистого грунта. Затраты на проведение работ по ликвидации загрязнения составили 2 039,4 тыс.руб.	В отношении ОАО "Сургутнефтегаз" административное расследование не проводилось
8	06.06.2016 в 09:50	Район куста №27(68) Западно-Сургутского месторождения (НЕФТЕГАЗОПРОВОД К.-Т.ВР. к.189.)	коррозия, разлив нефтесодержащей жидкости	0.0300 суходол	1. Локализация участка разлива нефти. 2. Откачка нефтесодержащей жидкости, сбор и вывоз загрязнённого грунта. 3. Рекультивация участка. По окончании рекультивации уполномоченным государственным органом проведено освидетельствование участка и исключение из Реестра загрязнённых нефтью, нефтепродуктами, подтоварной водой, территорий и водных объектов. Затраты на проведение работ по ликвидации последствий загрязнения составили 353,19 тыс.руб	1. Управлением Природнадзором Югры установлено отсутствие вины в действиях ОАО "Сургутнефтегаз". 2. Постановление о привлечении к административной ответственности Росприроднадзора по ХМАО-Югры отменено Решением Суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в связи с недоказанностью обстоятельств и отсутствием вины ОАО "Сургутнефтегаз".
9	28.06.2016	Район кустовой площадки №665 Лянторского месторождения. Слив нефтепродуктов в озеро неуставленным лицом.	слив нефтепродуктов неуставленным лицом, наличие радужной плёнки на водной поверхности	водная поверхность озера без названия	1. Локализация участка разлива нефтепродуктов. 2. Очистка водной поверхности озера. По окончании работ по очистки озера уполномоченным государственным органом проведено освидетельствование участка и исключение из Реестра загрязнённых нефтью, нефтепродуктами, подтоварной водой, территорий и водных объектов.	Постановлением Росприроднадзора по ХМАО-Югре ОАО "Сургутнефтегаз" признано виновным за отсутствие сообщения о разливе нефтепродуктов. Оплачен штраф в размере 20 тыс.руб.
10	02.07.2016 в 10.00	Район куста №23 Западно-Сургутского месторождения (НЕФТЕГАЗОПРОВОД К.-Т.ВР. к.702-к.14 (т.вр.к.23 - т.вр.к.22)	коррозия, разлив нефтесодержащей жидкости	0.7900 водная поверхность пойменной зоны поверхность поймы протоки Остяцкий Живец	1. Локализация участка разлива нефти. 2. Откачка нефтесодержащей жидкости, сбор и вывоз загрязнённой растительности. 3. Рекультивация участка. По окончании рекультивации уполномоченным государственным органом проведено освидетельствование участка и исключение из Реестра загрязнённых нефтью, нефтепродуктами, подтоварной водой, территорий и водных объектов. Затраты на проведение работ по ликвидации последствий загрязнения составили 6 883, 97 тыс.руб	В отношении ОАО "Сургутнефтегаз" административное расследование не проводилось

№ п/п	Дата инцидента	Место инцидента	Причины инцидента, последствия	Площадь загрязнения земель и водных объектов (га), тип местности	Принятые меры по ликвидации последствий инцидента	Административные расследования по установлению вины (штрафы, иски)
11	09.08.2016 в 15.00	Район куста №134 Западно-Сургутского месторождения (ВОДОВОД ВЫСОКОНАПОРНЫЙ Т.ВР.- Т.ВР.к.22-к.14)	коррозия, разлив подтоварной воды	0.3700 суходол, водная поверхность поймы протоки Остяцкий Живец	1. Локализация участка разлива. 2. Откачка загрязнённой воды, сбор и вывоз загрязнённой растительности. 3. Рекультивация участка. По окончании рекультивации уполномоченным государственным органом проведено освидетельствование участка и исключение из Реестра загрязнённых нефтью, нефтепродуктами, подтоварной водой, территорий и водных объектов. Затраты на проведение работ по ликвидации последствий загрязнения составили 940,92 тыс.руб	В отношении ОАО "Сургутнефтегаз" административное расследование не проводилось
12	08.11.2016 в 09.40	Район одиночной скважины №266 Западно-Сургутского месторождения Разгерметизация незаконной врезки в трубопровод "НЕФТЕПРОВОД ДНС- 3(В/С) – т.20"	Разгерметизация незаконной врезки, разлив нефти	0.8153 пойма протоки Остяцкий Живец	1. Локализация участка разлива нефти. 2. Откачка нефтесодержащей жидкости, сбор и вывоз загрязнённого снега. 3. Рекультивация участка в бесснежный период. По окончании рекультивации уполномоченным государственным органом проведено освидетельствование участка и исключение из Реестра загрязнённых нефтью, нефтепродуктами, подтоварной водой, территорий и водных объектов. Затраты на проведение работ по ликвидации последствий загрязнения составили 6 432,21 тыс.руб	Управлением Природнадзора Югры установлено отсутствие вины в действиях ОАО "Сургутнефтегаз".