

Сведения об инцидентах  
на нефтепромыслах по ПАО "Сургутнефтегаз" за 2019 год

№ п/п	Дата инцидента	Место инцидента	Причины инцидента / последствия	Площадь загрязнения земель и водных объектов (га), тип местности	Принятые меры по ликвидации последствий инцидента	Административные расследования по установлению вины (штрафы, иски)
1	18.09.2019 в 02.45	Скважина 1291Р, Рогожниковского Месторождения, УПРР (Газопроявление с возгоранием)	несоблюдение рабочего проекта на бурение скважины / газопроявление с горением	0, площадка скважины разведочной	Загрязнение земель продуктами горения не произошло.	<p>Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору создана комиссия для проведения технического расследования причин аварии.</p> <p>По итогам расследования составлен акт технического расследования причин аварии.</p> <p>Установлена вина четырех должностных лиц Общества</p> <p>Проведены внеплановые учебные тревоги по отработке практических действий персонала при возникновении ГНВП и безопасному ведению работ.</p> <p>Проведены проверки знаний специалистов по обнаружению первичных признаков ГНВП и действий по предупреждению выбросов и открытых фонтанов.</p>
2	23.09.2019 в 18.20	Район площадки скважины №111Р Савуйского месторождения. Разгерметизация незаконной (криминальной) врезки в трубопровод «Нефтепровод ДНС1А-ДНС (САВ)» при хищении нефти.	разгерметизация незаконной (криминальной) врезки/разлив нефти	0.4360 суходол, с попаданием в реку Вачингурийгун	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Локализация участка разлива нефти.</li> <li>2. Откачка нефтесодержащей жидкости, сбор и вывоз загрязнённого грунта.</li> <li>3. Техническая рекультивация участка.</li> <li>4. Биологическая рекультивация участка запланирована на бесснежный период 2020 года.</li> <li>5. Освидетельствование участка и исключение из Реестра загрязнённых нефтью, нефтепродуктами, подтоварной водой, территорий и водных объектов запланировано на 2020 год.</li> </ol>	Природнадзором Югры установлено отсутствие вины в действиях ПАО "Сургутнефтегаз".
3	24.09.2019 в 14.00	Район УТТ НГДУ "Сургутнефть" Западно-Сургутского месторождение	несанкционированный слив неустановленным лицом/разлив нефтепродуктов	0.2520 суходол, с попаданием в реку Калинина	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Локализация участка разлива нефти.</li> <li>2. Откачка нефтесодержащей жидкости, сбор и вывоз загрязнённого грунта.</li> <li>3. Техническая и биологическая рекультивация участка.</li> <li>4. В реестр загрязнённых нефтью, нефтепродуктами, подтоварной водой, территорий и водных объектов участок не включен, освидетельствование рекультивации не требуется.</li> </ol>	Природнадзором Югры установлено отсутствие вины в действиях ПАО "Сургутнефтегаз".