

Сведения об экологических инцидентах
на нефтепромыслах по ПАО "Сургутнефтегаз" за 2022 год

№ п/п	Дата инцидента	Место инцидента	Причины экологического инцидента	Площадь загрязнения земель и водных объектов (га), тип местности	Принятые меры по ликвидации последствий инцидента	Административные расследования по установлению вины (штрафы, иски)
1	27.04.2022	Район куста №76 Нижне-Сортымского месторождения. Водовод высоконапорный.	Внутренняя коррозия	0.025 суходол	1. Локализация участка разлива. 2. Откачка минерализованных вод, сбор и вывоз загрязнённого грунта. 3. Технические мероприятия по рекультивации земель. 4. Биологические мероприятия по рекультивации земель.	Не проводилось
2	14.05.2022	Район ДНС-5А Западно-Сургутского месторождения, р.Калиновая	Источник разлива не относится к ПАО "Сургутнефтегаз"	водная поверхность	1. Локализация путем установки боновых заграждений. 2. Сбор радужной пленки.	Не проводилось
3	09.06.2022	Район куста №14 Камынского месторождения. Нефтегазопровод	Внутренняя коррозия	0.075 суходол	1. Локализация участка разлива. 2. Откачка нефти, сбор и вывоз загрязнённого грунта. 3. Технические мероприятия по рекультивации земель. 4. Биологические мероприятия по рекультивации земель.	Не проводилось
4	26.10.2022	Район кустовой площадки №217 Западно-Сургутского месторождения НЕФТЕПРОВОД	Криминальная (незаконная) врезка в трубопровод	0.0137 суходол	1. Локализация участка разлива. 2. Откачка нефти, сбор и вывоз загрязнённого грунта. 3. Технические мероприятия по рекультивации земель. 4. Биологические мероприятия по рекультивации земель.	Не проводилось