

Сведения об экологических инцидентах
на нефтепромыслах по ПАО "Сургутнефтегаз" за 2023 год

№ п/п	Дата инцидента	Место инцидента	Причины экологического инцидента	Площадь загрязнения земель и водных объектов (га), тип местности	Принятые меры по ликвидации последствий инцидента	Административные расследования по установлению вины (штрафы, иски)
1	10.09.2023	Район кустовой площадки №206 Западно-Сургутского месторождения НЕФТЕПРОВОД	Криминальная (незаконная) врезка в трубопровод	0.0416 суходол	1. Локализация участка разлива. 2. Откачка нефти, сбор и вывоз загрязнённого грунта. 3. Технические мероприятия по рекультивации земель.	Не проводилось
2	12.09.2023	Район куста №71 Лукъявинского месторождения. Нефтегазопровод	Внутренняя коррозия	0.0725 суходол	1. Локализация участка разлива. 2. Смыв и последующий сбор разлившейся нефти. 3. Технические мероприятия по рекультивации земель. 4. Биологические мероприятия по рекультивации земель.	Не проводилось