

Сводные данные об аварийных отключениях сторонних потребителей ОАО "Сургутнефтегаз" за 3 квартал 2013 г.

Наименование объекта	Диспетчерское наименование	Потребители	Дата аварии	Время начала	Время окончания	Причина нарушения	По вине	Недоотпуск электроэнергии, кВт*час	Противоаварийные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВЛ-10кВ	ф.СНГ-1	ИП "Ведерников", ООО "Сигов"	13.07.2013	23:27	8:25 14.07.13.	АО, ТО. КЗ на шлейфах от ЯКНО до КТПН ИП "Ведерникова"	По вине сторонних потребителей	106	Отключен ЛР-10 на ИП "Ведерникова" фидер включен в работу-без замечаний
ВЛ-6кВ	ф.КНС-3-39	ОАО "Элек"	08.08.2013	13:09	16:17 19.08.13	АО, ТО. повреждение концевой муфты КЛ-6кВ на оп.№1 (на балансе ОАО "Элек")	По вине сторонних потребителей	0	Персоналом ОАО "Элек" выполнен ремонт КЛ-6кВ, фидер включен в работу.
ВЛ-10кВ	ф.СНГ-1, 2	ИП "Ведерников", ООО "Сигов"	12.09.2013	18:35	20:49	АО, ТО. КЗ в яч.№9 на 2С-10 РП-10кВ №9	Износ материалов	49	На РП-10кВ №9 выполнена замена контактов в яч.№9, в/в испытания 2С-10, проверка РЗА В-10 Ввод-10кВ №2
ВЛ-10кВ	ф.Кольцо-12	ОАО "Запсибэлктросетьстрой" ОАО "ФСК МЭС Западной Сибири"	26.09.2013	12:14	13:25	АО, повреждение в КРУН-10 ООО "Сургутнефтькомплектмонтаж"	По вине сторонних потребителей	56	Выполнена наладка КРУН-10кВ ООО "Сургутнефтькомплектмонтаж" персоналом ООО "СГЭС"
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-07	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	09.07.2013	16:39	17:15 РПВ	ВЛ-10кВ на балансе МУП СРЭС пос.Федоровский при включении МУП СРЭС вновь вводимой ВЛ-10кВ от РП-10 №3 (ВЛ-10кВ для питания РП "Средняя школа")	По вине сторонней организации	-	-
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-03	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	15.07.2013	7:48	08-10 РПВ	ВЛ-10кВ на балансе МУП СРЭС пос.Федоровский	По вине сторонней организации	-	-
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-10	ИП Юлаев А.М. (бывшее ПО "Фёдоровское")	16.07.2013	20:30	21:40	Аварийное отключение ВЛ-35 кВ "Промзона-1" вследствие повреждения изоляционных тяг полюсов ф.А,В В-35 «Промзона-1» ПС 35/6 кВ №298	Дефект монтажа, конструкции	5	1) Выполнить замену поврежденных выключателей В-35 «Промзона-1» ПС 35/10 кВ №298 2) Выполнить внеочередные замеры сопротивления изоляции изоляционных тяг в полюсах выключателей серии ВР-35НТ на всех ПС (110/35/6(10) кВ
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-10	ОАО "МегаФон"						2	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-01	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						74	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-09	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						75	
ПС 35/6 кВ №173	ф.173-12	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-18	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	29.07.2013	10:19	10:51 РПВ	ВЛ-10 кВ на балансе МУП СРЭС МО Сургутский район	По вине сторонней организации	270	-
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-18	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	17.08.2013	08:39	09:47	ВЛ-10кВ на балансе МУП СРЭС пос.Федоровский - неисправность КЛ-10 кВ на ТП-3	По вине сторонних организаций	446	-
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	ОАО "Межрегионэнергообл"	17.08.2013	10:39	АПВ	Аварийное отключение ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1,2" вследствие перекрытия гирлянд изоляторов на опоре №1 отпайки на ПС 35/6 кВ №175 с разрушением одного изолятора в гирлянде изоляторов ф.В 2-ой цепи вследствие грозových перенапряжений	Атмосферные воздействия	0,003	Выполнить замену изолятора ф.А на опоре №1 ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1" отпайки на ПС 35/6 кВ №175. Срок исполнения 01.11.2013 г.
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	ООО "ГазпромТрансгазСургут"						0,006	
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	ОАО "Межрегионэнергообл"	26.08.2013	15:20	АПВ	Аварийное отключение ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1,2" послужило перекрытие гирлянд изоляторов на опоре №19 отпайки на ПС 35/6 кВ №206 с разрушением одного изолятора в гирлянде изоляторов ф.А 1-ой цепи вследствие грозových перенапряжений.	Атмосферные воздействия	0,003	Выполнить замену изолятора ф.А на опоре №19 ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1". Срок исполнения 01.11.2013 г.
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	ООО "ГазпромТрансгазСургут"						0,006	
ПС 35/10 кВ №298	ф.298-23	ООО "Ойлсервис"	26.09.13	16:20	17:55	Отказ (неисправность) МПУ Сириус яч.23 на отключение В-10 при повреждении ЛР-10 ф.298-23 на КТПН АЗС "Петролстейт" (попадание птицы) вызвало срабатывание МТЗ-2 яч.14 "В-6 2Т" ПС 35/6 кВ №298.	По вине сторонних организаций	7,5	-
ПС 35/6 кВ №173	В-6 2Т (с нагрузкой 2С-6)	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	26.09.13	16:20	16:21	Повреждение В-6 2Т	Износ материалов	576	Провести внеплановую техническую учебу и противопоаварийную тренировку лицам, допустившим нарушения при оперативных переключениях по восстановлению нормальной схемы электроснабжения ПС 35/6 кВ №173
РП-6кВ Федоровский	1,2 С-6	ОАО "Тюменьэнерго" филиал Сургутские электрические сети	19.07.2013	17:10	19:44	АО ВЛ-110кВ Сургут-Имилор-1, Сургут-Югорская ОАО "Тюменьэнерго"	По вине энергоснабжающей организации	0,625	
РУ-6кВ КНС-5	КНС-21	ОАО "Тюменьэнерго" филиал Сургутские электрические сети (ОАО ФСК ЕС МЭС)	14.07.2013	7:05	9:30	АО ВЛ-6кВ КНС-5-21 АПВ не успешно	Атмосферные воздействия	0,83	Внеочередной осмотр ВЛ для выявления следов КЗ
РП-6кВ Федоровский	1,2 С-6	ООО "Нефтьмонтаж"	19.07.2013	17:10	19:44	АО ВЛ-110кВ Сургут-Имилор-1, Сургут-Югорская ОАО "Тюменьэнерго"	По вине энергоснабжающей организации	3290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПС 35/6кВ №40	1,2 С-6	ОАО "Межрегионэнерго-сбыт"	17.08.2013	16:54	АПВ	АО ВЛ-110кВ Имилор-В.Моховая-3, Имилор-В.Моховая-4 с УАПВ. ОАО "Тюменьэнерго"	По вине энергоснабжающей организации	0	
ПС 35/6кВ №40	1 С-6	ОАО "Межрегионэнерго-сбыт"	17.08.2013	17:08	АПВ	АО ВЛ-110кВ Имилор-Восточно Моховая - 3 с УАПВ. ОАО "Тюменьэнерго"	По вине энергоснабжающей организации	0	
РУ-6кВ КНС-9	1,2 С-6	ОАО "Ростелеком"	17.08.2013	16:54	АПВ	АО ВЛ-110кВ Имилор-В.Моховая-3, Имилор-В.Моховая-4 с УАПВ. ОАО "Тюменьэнерго"	По вине энергоснабжающей организации	0	
РУ-6кВ КНС-9	2 С-6	ОАО "Ростелеком"	17.08.2013	16:54	АПВ	АО ВЛ-110кВ Имилор-Восточно Моховая - 3 с УАПВ. ОАО "Тюменьэнерго"	По вине энергоснабжающей организации	0	
ПС 35/6кВ №287	1,2 С-6	ООО ОХ "Еловое"	17.08.2013	16:54	АПВ	АО ВЛ-110кВ Имилор-В.Моховая-3, Имилор-В.Моховая-4 с УАПВ. ОАО "Тюменьэнерго"	По вине энергоснабжающей организации	0	
ПС 35/6кВ №287	1 С-6	ООО ОХ "Еловое"	17.08.2013	17:08	АПВ	АО ВЛ-110кВ Имилор-В.Моховая-3, с УАПВ. ОАО "Тюменьэнерго"	По вине энергоснабжающей организации	0	