

Сводные данные об аварийных отключениях сторонних потребителей по ОАО "Сургутнефтегаз" за 4 квартал 2012 г.

Наимен. объекта	Диспетчер. наименов.	Потребители	Дата аварии	Время начала	Время окончан.	Прич. наруш.	По вине	Недоотпуск электроэнергии, кВт*час	Противоаварийные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПС 35/6 кВ №90	ф.90-01	ММРО "Махалля"	05.10.2012	10:36	АВР	Отключение ВЛ-35 кВ "ДНС 3-1" вследствие падения высоко дерева (превышающего охранную зону ВЛ) в пролете опор №15-16 по причине подгорания корневой системы при лесных пожарах.	Посторонние воздействия	0,01	Выполнен осмотр ВЛ-35 кВ "ДНС 3-1" и произведено снятие поваленного дерева с проводов ВЛ.
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-12	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	16.10.2012	16:42	17:38	К.З. КЛ-10кВ от ТП-29 до ТП-31 принадлежность МУП СРЭС	По вине сторонних организаций	1550	Произведен ремонт КЛ
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-12	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	30.10.2012	18:17	18:42	Штормовой ветер (ВЛ-10 кВ на балансе МУП СРЭС)	Атмосферные воздействия	669,3	Выполнен осмотр ВЛ-10 кВ
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-07	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	30.10.2012	18:20	18:42	Штормовой ветер (ВЛ-10 кВ на балансе МУП СРЭС)	Атмосферные воздействия	410	Выполнен осмотр ВЛ-10 кВ
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-19	ОАО "Стройиндустрия-2"	30.10.2012	18:25	18:57	Отключение ВЛ-10 кВ ф.67-19 из-за сильного (шторм) ветра	Атмосферные воздействия	4,5	Выполнен осмотр ВЛ-10 кВ ф.67-19 и перетяжка провода в пролете опор №14-27
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-19	ООО "ПрофМонтажСтрой-С"	30.10.2012				Атмосферные воздействия	7,5	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-19	ОАО "СургутНефтеАвтоматика"	30.10.2012				Атмосферные воздействия	1	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-19	ОАО "Стройиндустрия-2"	30.10.2012	19:49	АПВ		Атмосферные воздействия	0,01	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-19	ООО "ПрофМонтажСтрой-С"	30.10.2012				Атмосферные воздействия	0,01	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-19	ОАО "СургутНефтеАвтоматика"	30.10.2012				Атмосферные воздействия	0	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	ОАО "Ростелеком" ХМФ Сургутский РУС	30.10.2012	13:40	АПВ	Отключение ВЛ-35 кВ "Кустовая 16-2" ("Родниковая 2-2") из-за штормового ветра	Атмосферные воздействия	0	Выполнен осмотр ВЛ-35 кВ "Кустовая 16-2". "Родниковая 2-2"
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	30.10.2012	13:40	АПВ		Атмосферные воздействия	0,4	
ЗРУ-6 кВ "Савуйская"	ф.С-40	ОАО "Ростелеком" ХМФ Сургутский РУС	02.11.2012	14:05	АВР	Отключение 1Т ПС 110/35/6 кВ "Савуйская" по причине ложной работы ДЗТ из-за повреждения КЛ, участвующей в указанной защите	Посторонние воздействия	0,01	Выполнен замена КЛ, участвующей в схеме ДЗТ 1Т ПС 110/35/6 кВ "Савуйская"
ЗРУ-6 кВ "Савуйская"	ф.С-35	ОАО "Мобильные телесистемы"	02.11.2012					0,01	
ЗРУ-6 кВ "ДНС-1"	ф.Д1-23	ОАО "Мегафон"	02.11.2012					0,01	
ЗРУ-6 кВ "ДНС-1"	ф.Д1-22	ИП Альшин М.Ш.	02.11.2012					0,1	

ПС 35/10 кВ №161	ф.161-07	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	18.11.2012	20:46	21:18	Повреждение КЛ-10 кВ	По вине сторонних организаций	597	Выполнен ремонт КЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.161-07
ВЛ-6кВ	ф.73-17	ЗАО "Беркут" ООО "Технология и сервис" Полигон ТБО СОК "Ветеран-2" ПСОК "Старожил" СОК "Многодетная семья" ЗАО "Эликс"	05.12.2012	22:04	11:37 06.12.2012	Разрушение опорного изолятора на КТПН-6/0,4кВ СОК "Многодетная семья", оп.№11 слетел провод ф.С.	По вине сторонних потребителей	2100,0	Персоналом ОАО "Элек" выполнена замена опорного изолятора на КТПН-6/0,4кВ СОК "Многодетная семья", восстановлен провод на оп.№11 по ф.С. На 1квартал 2013 года запланирован капитальный ремонт ВЛ-6кВ ф.73-17